

Verband für die Interessen der Velofahrenden

Bollwerk 35 | Postfach 6711
CH-3001 Bern

Tel 031 318 54 10 | Fax 031 312 24 02
info@provelobern.ch | www.provelobern.ch
PC 30-19027-6

An die Berner Medien
Redaktion Stadt Bern

Medienmitteilung vom 26. August 2008

Neue Gefahr auf Henkerbrännlikreuzung

Veloförderung heisst auch, Konfliktschwerpunkte zu entschärfen und sicheres Velofahren möglich zu machen. Der schon heute für Velofahrende gefährliche Knoten Henkerbrännli wurde durch eine Markierungs-Änderung nochmals gefährlicher. Pro Velo Bern fordert die Stadt auf, so rasch wie möglich die nötigen Korrekturen anzubringen.

Pro Velo Bern hat beim Tiefbauamt die rasche Korrektur einer nachteiligen neuen Markierung an der Tiefenaustrasse, Einmündung in die Henkerbrännlikreuzung, verlangt. Dort wurde mittels Markierung weisser und gelber Pfeile das Linksabbiegen aus der rechten Spur verboten, während aber der RBS-Bus nach wie vor aus der rechten Spur nach links abbiegen darf. Damit kommen Velofahrende, die sich korrekt verhalten wollen und zwischen den Spuren fahren, ins Sandwich.

Bis zur Bereinigung bleibt den Velos nichts als die Empfehlung, sich zwar rechtlich falsch, aber dafür sicher zu verhalten: Velos stellen sich zum Abbiegen Richtung Bahnhofplatz in der MITTE der rechten Spur auf, geben Handzeichen und beobachten den Verkehr gut.

Gleichzeitig hat Pro Velo Bern darum gebeten, bereits im jetzigen Provisorium die sehr unbefriedigende Situation an der gleichen Stelle stadtauswärts anzugehen: Hier sehen sich Velofahrende genötigt, sich entweder mit allfälligen Fussgängern auf dem legal befahrbaren Trottoir anzulegen, oder auf der zu schmalen Fahrbahn die Autos am Überholen zu hindern. Viele Autofahrende glauben, Velos müssten auf dem Trottoir fahren, was aber nicht zutrifft.

Mehr Infos:

www.provelobern.ch -> Verkehr -> Probleme -> Tiefenau

<http://www.igvelobern.ch/docs/verkehr/tiefenaustr-henkerbruennli-markier.htm>

Fotos:

<http://www.igvelobern.ch/docs/verkehr/henkerbruennli-tiefenau-mark14.jpg>

<http://www.igvelobern.ch/docs/verkehr/Henkerbruennli-roterBelag2.jpg>

Weitere Auskunft erteilt Stefan Jordi, Präsident, 079 693 36 80